



30	BZ15221160013	副仪表板堵盖/翼3/20款	1		
29	DZ15221160338	右侧除霜风道--右	1		
28	Q215B0616T1F31	内六角花形盘头螺钉	44		
27	DZ15221160337	右侧除霜风道--左	1		
26	DZ15221160334	右侧吹脚风道下	1		
25	DZ15221160333	右侧吹脚风道上	1		
24	DZ15221160331	左侧吹脚风道上	1		
23	DZ15221160332	左侧吹脚风道下	1		
22	Q402B08F31	大垫圈	7		
21	Q215B0820T1F31	内六角花形盘头螺钉	7		
20	DZ15221160335	左侧除霜风道--左	1		
19	DZ15221160336	左侧除霜风道--右	1		
18	DZ15221160330	管梁总成	1		
17	DZ15221160135	前车窗除霜风道 (BH)	6		
16	DZ15221160372	前除霜盖板堵盖	3		
⑬ 15	DZ15221160379	副驾驶侧右吹面风道	1		
14	BZ15221160020	左下护板总成	1		
13	SXQ27Y4212F60	内六角花形盘头自攻螺钉 (带法兰)	41		
12	BZ15221160032	离合器踏板盖	1		
11	BZ15221160025	膝部护板总成	1		
10	BZ15221160033	制动踏板盖	1		
9	BZ15221160021	中下护板总成	1		
8	BZ15221160009	副仪表板总成	1		
7	BZ15221160026	右下护板总成	1		
6	BZ15221160031	ECU检修盖板总成	1		
5	BZ15221160028	右端盖板总成	1		
4	BZ15221160010	仪表板本体总成	1		
3	DZ15221160311	翘板开关面板总成 (8键)	1		
2	DZ15221160370	组合仪表罩总成	1		
1	BZ15221160027	左端盖板总成	1		
序号	代号	名称	数量	备注	F

⑬ 1		PY2022040374	许伟伟	20220507	
标记处数	通知书号	签字	日期		
设计	许伟伟20220509	工艺	韩梅20220509	材料:	
校对	强竟20220509	标准	王海峰20220509	共 1 张 第 1 张	
审核	冯朝20220509	批准	王文磊20220510	陕西汽车集团股份有限公司	

技术要求

1. 零部件表面无划伤、缺料、缩痕等现象；
2. 零部件装配后间隙面差满足翼3仪表板间隙面差定义的要求；
3. 各零部件装配紧固无任何松动现象，拧紧力矩标准按照Q/SQCV500402《商用车紧固件扭紧力矩规范》执行。

设计会签1  
设计会签2  
工艺会签1  
工艺会签2  
工艺会签3  
生产会签  
采供会签  
质量会签  
设计软件  
CATIA V5

仪表板系统装配图/翼3  
/20款/取消抽屈  
BZ15221160017  
图样标记 质量 比例  
b 1:10  
共 1 张 第 1 张  
陕西汽车集团股份有限公司